



**Coordinamento Regionale
Vigili del Fuoco Molise**
cgilvvfmolise@email.it

Prot. 01/2022 DRM

Al **Direttore Regionale VV.F. Molise**
Dott. Ing. Vincenzo CIANI

p.c. Al **Comandante VV.F. Campobasso**
Dott. Ing. Michele DI TULLIO

Alle **OO.SS. Regionali e Provinciali**

Alla **FP-CGIL MOLISE**

Al **Coordinamento Nazionale VV.F.**
FF-CGIL

Oggetto: Costruzione nuova sede Direzione Regionale Molise.

Spett.le Direttore,

la scrivente O.S., dopo l'incontro informale, con la S.V. in merito alla realizzazione della nuova sede della Direzione Regionale, nel quale ha già espresso le sue perplessità, circa la variante proposta, è venuta a conoscenza che il progetto, già presentato per l'approvazione alla costruzione e l'erogazione del relativo finanziamento, presenta un errore di posizionamento planimetrico, il quale comporterebbe la chiusura parziale della viabilità interna al sedime del Comando. A supporto di ciò è la recente indagine geologica che è stata effettuata soprattutto sulla parte asfaltata e non sulla parte occupata dal terreno vegetale che doveva essere, invece, inglobata nel progetto originario.

Pertanto, questa O.S. chiede urgentemente un incontro al fine di verificare le planimetrie del progetto presentato e soprattutto per discutere della variante progettuale proposta dalla S.V.

Inoltre, si chiede di invitare al suddetto tavolo anche le OO.SS. Regionali, Provinciali e il Comandante del Comando di Campobasso, sede interessata del progetto.

Certa di un riscontro favorevole, ringrazia anticipatamente e porge distinti saluti.

Campobasso, 01.02.2022



Il Coordinatore Regionale
FP-CGIL Vigili del Fuoco
(Stefano Franceschini)