



Coordinamento Provinciale Vigili del Fuoco Bari

Prot. 41/2023

Al Comando Provinciale VV.F Bari

Bari, 22 Novembre 2023

Arch. Rosa **D'ELISEO**

Oggetto: criticità relative alla corretta climatizzazione della sede Aeroportuale di Bari- Palese Karol Wojtyla.

Egregia Arch. D'Eliseo,
in riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale riceve numerose segnalazioni da parte del personale della sede aeroportuale relative all'inefficienza dell'impianto di riscaldamento.

Nello specifico si porta all'attenzione della Signoria Vostra che permane quanto verificatosi la scorsa stagione invernale ossia il mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione (fan coil) nei bagni del primo piano in tutte le camerate.

Si evidenzia inoltre che la suddetta sede è situata in un area geografica tipicamente soggetta ad escursioni termiche che determinano basse temperature in particolar modo durante le ore notturne.

Pertanto, risulta doveroso ricordare che il datore di lavoro è tenuto per legge ad identificare e adottare opportune misure anche urgenti di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro che riguardano anche la corretta climatizzazione degli ambienti citati.

A tal proposito, si rammenta l'importanza di valutare attentamente il microclima delle sedi di servizio e di predisporre eventuali interventi ordinari e straordinari coerentemente con quanto disposto dal D.lg. 81/08.

Certi di un celere favorevole riscontro alla presente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore
Area Metropolitana e Provinciale Bari
Tobia MORELLI

Funzione Pubblica CGIL Metropolitana e Provinciale di Bari

Via N. Loiacono, 20/B – 70126 BARI

tel0805743083 | fax 080 5742751 | info@fpcgilbari.it | info@pec.fpcgilbari.it

