



Segreterie e Coordinamenti Provinciali

Bari, 07/09/2024

Prot. cong

OGGETTO: criticità dei sistemi ottici e sonori di allertamento presso il Distaccamento Aeroportuale di Bari

Egregia Arch. D'Eliseo,

considerato che il Piano di Emergenza Aeroportuale (Ediz. 2 - Rev. 01 del 20.07.22) dell'Aeroporto "Karol Wojtyła" di Bari, precisamente il capitolo "0.5.1 SISTEMA INCIVOLO" nel quale è spiegato che il sistema Incivolo è un sistema di segnalazione degli eventi aeronautici che prevede l'attivazione, attraverso comandi manuali installati in Torre di Controllo (TWR), dei livelli di "allarme", "emergenza" e "incidente", coinvolgendo varie postazioni tra cui il Distaccamento Aeroportuale VV.F, valutata la Procedura n.20 e la Procedura n.25 del Manuale D'Aeroporto che indicano tre postazioni per le segnalazioni del Sistema Incivolo presenti all'interno del Distaccamento Aeroportuale VVF e la relativa tipologia di segnalazione ovvero acustica e luminosa, si evidenzia che il personale operativo vincolato dai tempi di risposta come da procedure ENAC, ha la necessità di essere avvisato tempestivamente in caso di qualunque evento aeronautico.

Si consideri a tal fine che il distaccamento in questione è costituito da ampi spazi in numero maggiore rispetto alle postazioni di segnalazione installate, spazi che il personale operativo durante il turno di 12 ore ha la necessità fisiologica di frequentare.

Solo per citarne alcuni: autorimessa, sala mensa, aula formazione, palestra, bagni e locali di riposo situati al primo piano. Constatato che i predetti allarmi sonori non raggiungono tutti i luoghi del distaccamento, quindi da ritenersi poco funzionali, risulta evidente che l'operatore addetto al centralino, per ovviare alla predetta criticità, è oberato di procedure da eseguire in un intervallo di tempo molto ristretto tra le quali quella di attivare un secondo sistema sonoro non contemplato nel manuale di riferimento.

Inoltre, risulta evidente che in caso di temporanea inattività dell'operatore al centralino causata da qualsivoglia problematica, il servizio antincendio rischia di essere compromesso.

Per le ragioni ampiamente illustrate, le scriventi Organizzazioni Sindacali chiedono quanto segue:

- Implementare il sistema ottico/sonoro (Incivolo) in modo da renderlo efficace in tutti i luoghi del distaccamento;
- ripristino del collegamento telefonico presente in sala mensa ovvero equivalente al telefono di cui è dotato il centralino;
- ammodernamento strutturale della Sala Operativa mediante installazione di nuova console (apparecchi telefonici, impianti di allarme visivi e sonori, impianto interfonico, megafono);
- realizzazione di vetrata termica idonea all'esposizione solare, atta a garantire all'operatore una visione ottimale all'esterno.

Alla luce di quanto esposto, preso atto del potenziale rischio di ritardi nei flussi di comunicazione in emergenza tra gli enti coinvolti e le squadre di soccorso, risulta evidente l'urgenza di porre in essere tutte le iniziative necessarie alla risoluzione delle criticità segnalate che potrebbero pregiudicare l'efficacia stessa della risposta operativa di soccorso.

Distinti saluti

FNS Cisl
N. ABATESCIANNI

FP CGIL VVF
T. MORELLI