



Coordinamento Provinciale Vigili del Fuoco Bari

Prot. 43/2024

Al Comando Provinciale VV.F Bari

Bari, 13 Novembre 2024

Arch. Rosa D'ELISEO

Oggetto: criticità relative alla corretta climatizzazione della sede aeroportuale di Bari- Palese Karol Wojtyla - richiesta di rettifica dell'O.d.G n°1276 dell' 11/11/2024 -

Egregia Arch. D'Eliseo,

la scrivente Organizzazione Sindacale, riceve numerose segnalazioni da parte del personale, relative alle basse temperature riscontrate in questi giorni all'interno della sede aeroportuale.

A tal proposito, si rammenta l'importanza di valutare attentamente il microclima della suddetta sede di servizio e di predisporre eventuali interventi ordinari e straordinari coerentemente con quanto disposto dal D.lg. 81/08.

Nello specifico, si vuole portare all'attenzione della Signoria Vostra che la sede in questione è situata in area geografica (aperta campagna) tipicamente soggetta ad escursioni termiche che determinano basse temperature in particolar modo durante le ore notturne.

Pertanto, al fine di superare la suddetta criticità, si chiede di valutare l'opportunità di inserire la sede aeroportuale in fascia climatica D.

A tal proposito, riteniamo doveroso ricordare che il datore di lavoro è tenuto per legge ad identificare e adottare opportune misure anche urgenti di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro che riguardano anche la corretta climatizzazione degli stessi.

Certi di un celere favorevole riscontro alla presente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*Il Coordinatore Regionale
Componente Esecutivo Nazionale*
Tobia MORELLI

Funzione Pubblica CGIL Metropolitana e Provinciale di Bari

Via N. Loiacono, 20/B – 70126 BARI

tel0805743083 | fax 080 5742751 | info@fpcgilbari.it | info@pec.fpcgilbari.it