



**Coordinamento Provinciale
Vigili del Fuoco
L'Aquila**

Al Comandante Provinciale
Vigili del Fuoco di L'Aquila
Dott. Ing. Luciano CADONI

L'Aquila 10.08.2015

Oggetto: Osservazioni ODG 384/2015 Problematiche alle ABP in dotazione al CNVVF

Egregio Comandante, la scrivente OS, nel prendere atto della tempestività con cui ha emanato il dispositivo in oggetto a seguito sia della riunione tenuta dai vertici dell'Area Macchinari e Materiali presso l'ISA in data 22/7, sia dell'incidente avvenuto nel territorio teramano in data 25/7 u.s., intende comunque fare delle doverose precisazioni.

Il citato O.d.g. ha certamente lo scopo di salvaguardare la salute dei lavoratori, ai quali, però, viene richiesto di prestare soccorso solo ad una determinata velocità e con un prestabilito carico di acqua, quando utilizzano l'ABP Mercedes Ateco. Purtroppo però, lo spirito con cui i vigili del fuoco prestano soccorso, non consente sempre di poter tenere fede alle indicazioni date, indicazioni che oltretutto non tengono conto degli imprevisti a cui si va incontro durante la guida per intervento, con conseguenze facilmente immaginabili.

La scrivente, intende chiederLe di farsi portavoce presso l'amministrazione centrale in merito a tale problema, affinché vengano prese misure finalmente idonee alla salvaguardia dei lavoratori, visto che ad oggi, nonostante i seminari, le commissioni e i gruppi di lavoro inerenti l'ABP Mercedes Ateco, siamo ancora a contare gli incidenti stradali (18!), purtroppo anche con conseguenze mortali.

IL COORDINATORE PROVINCIALE
Vincenzo D'Aprile

